

# Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

## Lepolan koulu

### Kokous 13.9.2024 klo 9–9:45 Teams-kokous

#### Osallistujat:

**Tommi Knuutinen**, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

**Anu Piira**, rehtori

**Tanja Poropudas**, apulaisrehtori

**Sirpa Salo**, henkilökunnan edustaja

**Kati Aalto**, työterveyshoitaja

**Virpi Liukkonen**, kouluterveydenhoitaja

**Minna Kuusisto**, huoltajien edustaja

**Simo Aravuori**, työsuojeluvaltuutettu

**Pia Gummerus**, terveystarkastaja

#### Muistio

##### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

##### 2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

###### a. Työterveydenhuolto

2 ilmoitusta edellisen palaverin jälkeen (Kivikoulu kokonaan, 105, 2,3,4, Uppisaula (liikuntasalin aulatila)). Selvitetään missä luokkatilat ovat. Tähän mennessä 4 kpl vuonna 2024.

###### b. Oppilaiden terveydenhuolto

Ei edustajaa paikalla.

###### c. Esihenkilön tieto

Saatu tieto: Kivikoulun puolella yleisesti oireilua, käsityöluokka 310, uutena havaintona luokka 152, ilmanvaihto ei riitä (uusi puoli)

##### 3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

###### a. Tutkimukset

Keväällä julkaistua tutkimusraporttia on päivitetty kesällä. Joitain seikkoja on tarkennettu, mutta raportin asia ei ole muuttunut.

###### b. Korjaukset

Käyttöä turvaavana toimenpiteenä kivikoulun tiloihin sekä liikuntasalin aulaan on tuotu ilmanpuhdistimia. Ilmanpuhdistimet poistavat ilmasta epäpuhtauksia kuten mineraalikuituja, pienhiukkasia sekä poikkeavia hajuja. Kivikoulun ilmanvaihdon toiminta ja säädöt on tarkastettu ja liikuntasalin ilmanvaihtoa on tehostettu, jotta sisäilmaan kulkeutuvat epäpuhtaudet huuhtoutuisivat tehokkaammin.

### **c. Käyttäjät-toiminnan järjestely**

Iltapäiväkerholaiset siirretty pois liikuntasalin aulasta koulun uudelle puolelle.

#### **4. Uudet toimenpiteet**

- Kivikoulun luokkatilojen alla olevan putkikanaalin alipaineistusta parannetaan ja ilmayhteys kanaalin ja luokkatilojen välillä katkaistaan.
- Liikuntasalin aulan ulkoseinän kunto tarkastetaan vielä tarkemmin ja katkaistaan ilmayhteys vaurioituneiden rakenteiden ja sisäilman välillä.
- Liikuntasalin aulan yläpohjan höyrynsulkumuovin korjaukset, jotta yläpohjasta tulevat mahdolliset epäpuhtaudet tai mineraalikuidut eivät pääse sisäilmaan
- Liikuntasalin ulkoseinän tiiveyden parantaminen sisäpuolisilla korjauksilla.

Edellä mainituista toimenpiteistä kolme viimeistä vaatii korjaussuunnittelua. Suunnittelusta on pyydetty tarjous. Suunnittelun jälkeen korjauksiin kilpailutetaan urakoitsija. Korjaukset pyritään saamaan tehtyä vielä loppuvuoden 2024 aikana.

#### **5. Viestintä**

Viimeisin tiedote tutkimustuloksista ja tulevista toimenpiteistä lähetetty 11.9.2024. Koululla pidetään infotilaisuus 17.9. jossa käydään vielä läpi tutkimustuloksia ja tulevia toimenpiteitä.

#### **6. Muuta**

-

#### **7. Seuraavan kokouksen sopiminen**

Seuraava kokous **22.11.2024 klo 9**