

TIEDOTE 8.8.2018

Roinilan päiväkot

Roinilan päiväkodissa on tehty kesän aikana sisäilmaan liittyviä tutkimuksia ja tutkimusraportti on valmistunut 31.7.2018. Lattioiden kosteusrasitusta selvitettiin liimattavan muovimaton alta viiltomittausmenetelmällä ja samalla tarkasteltiin maton liimauksen kuntoa sekä kiinnitystä. Myös aistinvaraisia havaintoja suoritettiin toimenpiteiden yhteydessä.

Viiltomittauksia tehtiin eri puolelta päiväkotia yhteensä 8 kappaletta. Yhdessä näytteessä (Vanamot) suhteellinen kosteus ylitti hieman kriittisenä pidettävän kosteusraja-arvon, muut näytteet alittuivat.

Laaditun tutkimusraportin mukaan kohteessa ei ole välitöntä sisäilmaan liittyvää vaaratekijää.

Jatkotoimenpiteet

Päiväkodin laajuuden huomioon ottaen (n. 2000 m²) on syytä tehdä lisätutkimuksia (viiltomittaukset) useammasta kohdasta sekä tutkia tarkemmin lattiapinnoitteiden mattonoston kupruilua ulkoseinälinjoilla. Tutkimukset jatkuvat elokuun aikana.

Lisätietoja:

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö
Pertti Elg, rakennusmestari

etunimi.sukunimi@tuusula.fi