

Liikuntasalin ulkoseinän kuntoa tutkittu tarkemmin

Tammikuussa 2026 Paijalan koulun liikuntasalin ulkoseinän kuntoa tutkittiin tarkemmin siinä syksyllä havaitun yksittäisen mikrobivaurion laajuuden selvittämiseksi. Tutkimusten perusteella vaurio todettiin esiintyvän koko liikuntasalin alueella, ja se edellyttää korjaustoimenpiteitä. Vaurio on aiheutunut seinärakenteen rakennusfysikaalisesta toimimattomuudesta.

Uudet lisätutkimukset

Korjausten suunnittelun tueksi tehdään vielä lisäselvityksiä. Tutkimusten tarkoituksena on tarkastaa vastaavan seinärakenteen kunto myös liikuntasalin viereisissä tiloissa - esiopetuksen tilassa, liikuntasalin käytävällä sekä liikuntasalin pukuhuoneessa. Lisätutkimukset tehdään keskiviikkona 18.3. ja ne valmistuvat jo saman päivän aikana.

Tutkimusten tekemisestä on sovittu erikseen koulun ja esiopetuksen kanssa. Pahoittelemme etukäteen tutkimuksista mahdollisesti aiheutuvaa hetkellistä haittaa.

Tiedotamme tulevista korjauksista ja niiden aikataulusta tarkemmin, kun suunnittelu on saatu valmiiksi.

Lisätietoja

ylläpitoasiantuntija Tommi Knuutinen, tommi.knuutinen@tuusula.fi