

# Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Pellavan päiväkoti

Kokous 5.9.2024 klo 09:00-09:45, Teams-kokous

Osallistujat, kutsuttu/paikalla:

**Tommi Knuutinen**, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

~~**Tuula Ahtonen**~~, varhaiskasvatustyöryhmän johtaja

**Mari Vilkmän**, varhaiskasvatustyöryhmän varajohtaja

**Pauliina Kärkkäinen**, henkilöstön edustaja

**Hannamari Vänni**, varhaiskasvatuspäällikkö

~~**Katja Elo**~~, kehittämisspäättikö

**Mia Mountraki**, työsuojeluvastuuhenkilö

**Anne Lindfors**, työterveyshoitaja

**Pia Gummerus**, terveystarkastaja

~~**Mika Savola**~~, kiinteistöhoitopäällikkö (poistetaan jakelusta)

~~**Anssi Isola**~~, tekninen isännöitsijä (poistetaan jakelusta)

## Muistio

### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

### 2. Oireilijoiden määrän kartoitus

#### a. Työterveyshuolto

Ei ilmoituksia viime aikoina. Pitkä prosessi ja jatkunut jo pitkään, jonka takia ilmoitusmäärät varmasti vähäisempiä.

#### b. Esihenkilön tieto

Tilanne ei ole muuttunut oireilijoiden suhteen: henkilökunta oireilee kuten ennenkin.

### 3. Kiinteistökatseus ja toteutuneet toimenpiteet

#### a. Tutkimukset

Ei uusia selvityksiä.

#### b. Muut toimenpiteet

- o Vko 30-31 asennettiin aurinkokalvot etelänpuoleisiin ikkunoihin. Lisäksi toimitettiin 5 kpl siirrettäviä ilmastointilaitteita.
  - o Tiloissa, joissa ilmastointilaitteet, on koettu apua. Muissa tiloissa edelleen tukala.
  - o Olosuhdeseurannan mukaan lämpötilat ovat vaihdelleet pääasiassa +20...+25 välillä.

- Siirrettävien ilmastointilaitteiden käyttö ei sovellu hyvin päiväkotikäyttöön, jos kondenssivedenohjaus toteutettu avoämpärillä. Vaatinut käyttäjältä valppautta.
- Haetaan ilmastointilaitteet pois tulevalla viikolla vko 37.
- Ilmanvaihdon sammuminen selvitetty ja korjattu. Syy oli viallinen palopeltimoottori, joka on nyt vaihdettu. Samalla paljastui, että palopeltikeskuksen kello oli väärässä ajassa, jolloin järjestelmän tekemä automaattitestausta tapahtui väärään aikaan, asia on nyt korjattu.
- Käyttäjä: Salin ovea ei saada kiinni, johtuen kovista ilmavirroista.
  - Paine-eroseurannan mukaan salissa voimakas ylipaine. Tarkastetaan salin ilmanvaihto ja paine-erot välittömästi.

#### **c. Käyttäjät - toiminnan järjestely**

Pahimmin oireilevat henkilöt paljon pihalla ja välttävät tiettyjä tiloja. Toimintamallia käytetty jo pidempään.

#### **4. Uudet toimenpiteet**

- Salin paine-erojen selvittäminen ja tarvittaessa huonekohtaisten ilmamäärien säätö
- Lattiapinnoitteiden korjaussuunnittelu syksyllä 2024
- Alustava korjausaikataulu syksy 2025
- Väistötilojen suunnittelu käynnissä

#### **5. Viestintä**

Viimeisin tiedote 17.7. kesäkuumista ja päiväkotiin tuoduista viilennysratkaisuista. Nyt ei tarvetta tiedottamiselle. Tiedotetaan kun korjausten suunnittelu ja aikataulut on edennyt ja tarkentunut.

#### **6. Muut asiat**

Ilmanpuhdistimia siirretty pois tiloista, joissa niistä koettiin haittaa. Uusissa tiloissa ilmanpuhdistimista on koettu hyötyä.

#### **7. Seuraavan kokouksen sopiminen**

Tiistai 5.11.2024 klo 10:00-10:45