

Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

Hyrylän koulukeskus

Kokous 16.9.2024 klo 14:00-14:45 Teams-kokous

Osallistujat, kutsuttu/paikalla:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, puheenjohtaja, sihteeri

Minna Järvi, Hyrylän koulun rehtori

~~**Agneta Sailavuo**, apulaisrehtori~~

Harri Saramola, Riihikallion koulun rehtori

~~**Laura Nuikka**, Riihikallion koulun apulaisrehtori~~

Kati Aalto, työterveyshoitaja

Jutta Karvonen, Riihikallion koulun oppilaiden terveydenhoitaja

Heidi Väyrynen, terveydenhoitaja

Simo Aravuori, työsuojausvaltuutettu

Pia Gummerus, terveystarkastaja

~~**Tiia Törnqvist**, huoltajien edustaja~~

Muistio

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Oireilijoiden määrän kartoitus

a. Työterveyshuolto

Riihikallion koulu, D-siipi 1 ilmoitus: H35, 34, 36, 25, 19, 21, 20, liikuntasali, ruokala.

Hyrylän koulu: Ei ilmoituksia.

b. Oppilaiden terveydenhuolto

Hyrylän koulu: 1 ilmoitus koko koulusta, päiväkirja annettu oppilaille, mutta ei palautettu

Riihikallion koulu: 1 ilmoitus heti elokuussa, päiväkirja annettu oppilaille mutta ei palautettu

c. Esihenkilön tieto

Hyrylän koulu: 1 ilmoitus tullut oireilusta, 1 ilmoitus kuumuudesta (normaali luokkatila)

Riihikallion koulu: -

3. Kiinteistökatsaus ja toteutuneet toimenpiteet

a. Tutkimukset

Ei uusia tutkimuksia edellisen kokouksen jälkeen.

b. Muut toimenpiteet

Riihikallion koulun käytössä olevan D-siiven ilmanvaihto on säädetty ylipaineiseksi. Ilmanvaihtojärjestelmässä havaittiin kuitulähteitä, jotka on poistettu. Tiloihin toimitettu ilmanpuhdistimia koulun yhteydenottojen perusteella luokkatiloihin sekä terveydenhoitajan/kuraattorin huoneeseen. Tila H19 ilmanpuhdistin ei koeta auttavan, voidaanko muuttaa toiseen malliin. Lisätään puhdistin tilaan H24.

c. Käyttäjät - toiminnan järjestely

Riihikallion koulu: -

Hyrylän koulu: otettu opetuskäyttöön kaksi tilaa: L1 vieressä, ovessa 007 ja H44 (ovessa 0017, entinen VSS). Tommi tulee katsomaan nämä tilat läpi.

4. Uudet toimenpiteet

- Musiikkiluokan varastossa havaittu tunkkaista hajua. Varastossa on vain poisto eikä reittiä korvausilmalle, joten varaston oveen asennetaan korvausilmasäleikkö. Musiikkiluokasta uusitaan seinillä olevat rikkinäiset akustiikkalevyt sekä alakattolevyt, joissa on kosteusjälkiä.
- Auditorion ikkunoiden massaukset uusitaan ulkopuolelta ja seinien kosteusjäljet korjataan sisäpuolelta
- Käytävän seinän kosteusvaurio korjataan ja vesikaton epätiivetydet tarkastetaan, jotta kattovuoto ei enää uusiutuisi.
- Korjaukset tehdään seuraavan parin viikon sisällä.
- Muita Ympäristökeskuksen raportissa esitettyjen puutteiden korjausten korjaussuunnitelmat ovat lähes valmiina (Lukion osa). Seuraavaksi viimeistellään suunnitelmat ja kilpailutetaan urakoitsija sekä aikataulutetaan korjaukset yhteistyössä koulun kanssa.
 - Alakerran käytävällä kosteutta
 - Alakerran luokkien lattioissa kosteutta
 - Luokkatilojen välisen akustiikan tarkastelu

5. Viestintä

Hyrylän koululle ei ole lähetetty sovittua tiedotetta koska kesän aikana ei ole tehty toimenpiteitä. Riihikallion koululle on tiedotettu kesän jälkeen ajankohtainen sisäilmatilanne, jossa kerrottu myös Hyrylän koululta käytössä olevien tilojen tilanne.

6. Muut asiat

-

7. Seuraavan kokouksen sopiminen

Seuraava kokous ma 18.11.2024 klo 14:00