

Sisäilmatutkimukset päiväkodilla 20.-23.11.

Notkokuiston päiväkodissa tehdään sisäilma- ja rakenneteknisiä tutkimuksia 20.-23.11. Tutkimuksissa selvitetään päiväkodin rakenteiden kunto, niiden mahdollisia korjaustarpeita sekä sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukset tehdään päiväkodin alkuperäisellä puolella.

Tutkimuksissa tehdään rakenneavauksia, kosteusmittauksia ja rakenteista otetaan tarvittaessa materiaalinäytteitä laboratorioissa tehtävää mikrobianalyysia varten. Lisäksi selvitetään rakenteiden ilmatiiveyttä ja syytä kylmille rakenteille. Koko rakennus katselmoidaan aistinvaraisesti ulkopuolelta, alapohjasta ja vesikatolta.

Tutkimukset tekee Jakitec Oy. Tutkimuksista voi aiheutua hetkellistä häiriötä päiväkodin arkeen, mutta mahdolliset häiriöt pyritään minimoimaan, jotta lasten päivittäinen hoito ja oppimisympäristö pysyvät rauhallisina.

Tutkimustuloksista tiedotetaan erillisellä tiedotteella niiden valmistuttua.

Viemäreiden savukokeissa havaittuja puutteita korjataan

Päiväkodissa tehtiin viemäreiden savukokeita viime viikon maanantaina 28.10. Tutkimuksissa havaittiin paikallisia puutteita vesikalusteiden asennuksissa, ja nämä puutteet saattavat olla syynä päiväkodissa toistuvasti havaittuun viemärinhajuun. Havaitut puutteet korjataan tulevien viikkojen aikana. Korjaukset tekee ulkopuolinen LVI-urakoitsija.

Lisätietoja

ylläpitoasiantuntija Tommi Knuutinen, tommi.knuutinen@tuusula.fi