

Hyrylän koulukeskuksessa tehdään syysloman aikana kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Tutkimus tehdään tutkimussuunnitelman mukaisesti (1.9.2020).

Tutkimuksia tehdään seuraavissa koulun tiloissa:

- Auditorio 50
- Lukiosiiven kieliluokat 61-64
- Musiikkiluokka 60
- Kanslia
- ATK-luokka 38
- Luokka 35
- Tekstiililuokka 11
- Yhteyskäytävä 015

Tutkimukset suoritetaan useilla eri menetelmillä ja rakenneavauksilla. Lattioista tehdään kosteusmittauksia. Niistä mitataan pintakosteudet ja kosteus mitataan myös lattiamaton alapuolelta viiltomittauksella. Lisäksi otetaan lattiamatosta materiaalinäytteet VOC-analyysiin.

Rakenneavausten avulla selvitetään mahdolliset vauriot, puutteet ja otetaan näytteet mikrobianalyseja varten.

Merkkiainekokeiden avulla tutkitaan mahdollisia ilmavuotopaikkoja tiivistystarpeiden paikallistamiseksi ja pohjaksi tuleviin korjaustöihin.

Lisäksi tutkitaan mineraalivillakuitujen määrää sisäilmassa.

Koululla tehdään tarvittaessa myös muita sisäilman laatua selvittäviä tutkimuksia.

Lisätietoja:

Esa Koskinen, rakennuspäällikkö
Pertti Elg, rakennusmestari
Beata Kluczek-Turpeinen, sisäilma-asiantuntija